

Equipamento	Componente	Função no sistema	Variável controlada	Meio de medição	Meio de controle	Cuidados operacionais básicos
Extrusora	Misturador e Alimentador NP	Alimentação constante, dosada e bem misturada de MP à extrusora	Nível da resina nos tanques de MPs	Visual	Abastecimento manual	Resinas adequadas, limpas e secas. Manter tampas dos tanques fechadas.
	Rosca e cilindro	Transporte, fusão e homogeneização da resina	Temp. zona de muent.	Termomet. IR Controlador Temperatura (pirômetro)	Vazão de água na alimentação Malha de controlo de temp. com sensor, controlador, resistência e turbina	Não deixar faltar material (pulsões e parada de máquina). Manter temperat. nos padrões através do fluxo de água de refrigeração.
			Temperaturas do Cilindro			Manter temperat. nos padrões através do ajuste dos controladores, ob servar funcionamento das resistências e turbinas pelos amperímetros e controladores. Não funcionar sem resina que serve como lubrificante e manter a rosca centralizada. Não parar com resina a polímero partida.
			Rotação da rosca	Sinal rpm do motor no IF Manômetro	Potenciômetro no painel	Controlar rpm da rosca adequada ao tipo de resina, que proporciona rotação dentro dos padrões estabelecidos.
	Telas-filtro e Troca-telas	Cria contra-pressão para homogeneização da massa e retenção de impurezas	Pressão da massa (Indicação)	Electronico Controlador Temperatura (pirômetro)	Troca das telas quando atingir 300 bar ou 1 x por dia	Utilizar telas adequadas, manter jogo na resina para troca e controlar pressão da resina. Dependendo da vazão e das temperaturas extrusão.
	Termometro eletrônico	Indicar temperatura da massa fundida	Temperatura da massa (Indicação)	Termometro eletrônico	Através do ajuste das temperaturas extrusora	Manter temperat. nos padrões através do ajuste das temperaturas de extrusão, o conjunto de telas utilizadas e da vazão de transformação (rpm).
	Motor e caixa reduutora da rosca	Acionar a rosca e suportá-la, absorvendo esforços mecânicos	Corrente	Amperímetro	Potenciômetro no painel	Controlar óleo adequado e, manter nível e temperatura nos padrões.
			Nível do óleo	Visor de nível	Abastecer quando necessário	Utilizar óleo adequado e, manter nível e temperatura nos padrões.
			Temperatura	Termomet. IR	Vazão e temp. água resfriam.	Não funcionar a rosca muito tempo em vazio pois força os manguais.
Cabeçote	Matriz	Moldar a massa fundida para a conformação do filme	Temperatura Distribuição de espessura	Controlador Temperatura (pirômetro) Medição Geométrico Micrometro	Malha de controlo de temp. com sensor, controlador e resistência Ajuste dos parafusos de centragem da matriz	Manter temperatura nos padrões através do ajuste dos controladores, observar funcionamento das resistências pelos amperímetros e controladores.
	Anel de ar de resfriamento (externo)	Solidificar a massa fundida e auxiliar distribuição de espessura do produto através da vazão homogênea de ar externo	Pressão do ar	Manômetro	Rotação da ventoinha	Antes de iniciar a produção, providenciar a limpeza dos labios da matriz, observando que a temperatura de trabalho já tenha sido alcançada.
	Sistema de IBC Internal Bubble Cooling	Solidificar a massa fundida e auxiliar distribuição de espessura do produto através da vazão homogênea de ar interno	Diametro do balão	Interface CLP	Ajuste da temperatura da água no armário de água gelada e trocador de calor CLP dedicado	Controlar rpm da ventoinha de modo a manter balão estavel
			Temperatura do ar	Termometro	Ajuste da temperatura da água no armário de água gelada e trocador de calor	Manter temperatura pelo ajuste do armário água gelada
Torre	Tubos-guia (iris)	Estabilizar o balão após linha de névoa, no trajeto até arraste	Posicionamento correto junto ao balão	Visual	Manual	Manter ajustes conforme especificação do produto
	Saias de Achatamento	Guia o balão para o carro-puxador em forma filme duplo, sem rugas	Angulo de abertura das saídas	Visual	Manual	Manter temperatura nos padrões através do ajuste referencial do armário de água gelada - O ajuste é feito para o ar externo do anel e o ar interno é submetido às mesmas condições
(Tirojem) Carro Puxador	Rolos puxadores	Tracionar o filme definindo sua espessura	Velocidade dos rolos puxadores Pressão de fedimento e rolos	Sinal rpm do motor no IF Manômetro s	Potenciômetro no painel Válvulas redutoras de ar comp.	Controlar velocidades filme adequada a vazão de produção e a espessura pretendida, conforme tabela existente. A relação da velocidade de arraste com a altura da linha de névoa e a razão de sopro, definem a orient. molec. Regular pressões nos extremos o mais baixo e o mais similares possível, controlando que o filme não escorregue para qualquer dos lados.
	Moto-reduutor de acionamento	Acionar os rolos de arraste	Corrente Nível de óleo	Amperímetro Visor de nível	Potenciômetro no painel Abastecer quando necessário	Controlar velocidade para que a corrente fique dentro dos padrões estabelecidos
						Utilizar óleo adequado e, manter nível nos padrões
(Tirojem) Pré Arraste	Rolos pré-arraste	Auxiliar a tracionar o filme e mantê-lo tensionado no percurso	Velocidade dos rolos pré-arraste Pressão de fedimento e rolos	Sinal rpm do motor no IF Manômetro s	Potenciômetro no painel Válvulas redutoras de ar comp.	Idem do carro-puxador, é seu auxiliar
	Moto-reduutor de acionamento	Acionar os rolos de arraste	Corrente Nível de óleo	Amperímetro Visor de nível	Espressura/Azãao transform. Orientation molecular do filme Abastecer quando necessário	Regular pressões nos extremos o mais baixo e o mais similares possível, controlando que o filme não escorregue para qualquer dos lados.
	Alinhador	Alinhar filme para bobinagem	Posição de uma extremidade lateral do filme	Visual	Sistema de sensor, diâmetro, bomba de ar, bomba de óleo e cilindro hidráulico alinhador	Controlar velocidade para que a corrente fique dentro dos padrões estabelecidos
Bobinadeira	Sistema aéros pneumáticos	Sustentar tubete de bobinagem	Pressão de ar comprimido	Manômetro	Válvula redutora	Controlar que a pressão de ar seja suficiente para fechar os mandris e que seu retorno na abertura seja o mais rápido possível
	Moto-redutores de acionamento	Acionar o tubo-dama de bobinagem	Corrente Nível de óleo	Amperímetro Visor de nível	Potenciômetro no painel Abastecer quando necessário	Controlar velocidade para que a corrente fique dentro dos padrões estabelecidos e que o filme fique bem bobinado
						Utilizar óleo adequado e, manter nível nos padrões